

# EIKSUND SMÅBÅTLAG

Tilstand februar 2018

## Sammendrag

Vik Ørsta As sin vurdering av tilstand på anlegget i Eiksund

Servicemontører: Gunnar og Christer


Jonny Høstland

Jonny.hostland@vikorsta.no


**Innledning:** Alt utstyr levert av Vik Ørsta ble gjennomgått og sjekket grundig av våre montører, alle brygger, utriggere og landganger ble sjekket for; moment bolter, brudd, slitasje, og påførte skader iht Vik Ørsta sin FDV (Forvaltning Drift og Vedlikehold). Viser til skisser fra montører vedlagt.

### Feil og kommentarer:

- All forankring ble sjekket og noen strekk ble trimmet (se vedlagte skisser)
- Landgang på pir 3 hadde en skade (se bilde). Vi anbefaler at Eiksund Småbåtlag følger med om skade utvikler seg. Landgangen bør ikke overbelastes (som ny; godkjent for 150kg/m<sup>2</sup>) da mesteparten av bæring ligger i rekkverket som har skaden.



- 3 forankringsbøyer hadde for mye slitasje og Vik Ørsta anbefaler bytte av disse. (Se bilde under).



Kommentar:

Anlegget bærer lite preg av alder og slitasje, Vik Ørsta AS er stolt over å ha levert dette anlegget til Eiksund Småbåtlag.